

АКТ

Проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
Средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)
ТО и комплексная проверка АПС и СОУЭ

указывается вид системы –АПП,ПС,ОПС и т.д.а также виды выполняемых работ

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-автотранспортных
услуг Карасукского района (МУП «КомАВТО» Карасукского района)

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего
проверку (работы))

На объекте: МБДОУ детский сад № 9

Расположенном по адресу: НСО, г.Карасук, ул.Ленина,151А

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период
с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.

На основании лицензии МЧС России от «01» октября 2010 г. № 54-Б/00141

В соответствии с проектом № РП 2016 выполненным 2016 г.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
установлено:

ОКП "Ремонт измеритр"
610 212-45 АПС и СОУЭ
находятся в исправном
состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Зем. Зубов И.В.

(должность)

Иванов И.И.

(фамилия и инициалы заказчика)

« 12 » 09 доу 2019 г.

(подпись)

М.П.

Инженер ОПС Коломыцин Н.В.

Эл.Монтер ОПС Штукерт Н.И.

(должность, ФИО подписчика)

« 12 » 09 2019 г.

(подпись)

М.П.